

# 数字式通用型直流电流继电器使用说明



## 一、产品功能简介

1. 具有过电流、欠电流保护功能,内置报警蜂鸣器

和两组独立输出继电器;兼作数字式直流电流表。

- 2. 通过面板按键设置各电流整定值及输出继电器动作延时时间;复位方式自动、手动可选。
- 3. 面板上面窗口显示检测的实际电流;下面为设置窗口,显示过电流、欠电流设置值。

过、欠电流保护功能可根据参数表 0U 参数由 用户自定义选择。

• 产品的部分功能和参数可按用户要求定制

# 二、主要技术指标

| 参数名称         | 参数值                             | 备注             |
|--------------|---------------------------------|----------------|
| 测量范围 0~9999A |                                 | 需配置分流器;        |
|              | 分流器≤10A,保留2位小数                  | 分流器额定电压=75mV   |
|              | 分流器 10~100A, 保留 1 位小数           |                |
|              | 分流器>100A,精确到个位                  |                |
| 误差           | ≤100A: 0.2级; >100A: 0.5级        |                |
| 继电器最小响应时间    | 约 35 毫秒                         |                |
| 继电器触点及容量     | 5A/250VAC 或 5A/30VDC (阻性负载)     | 两路输出,每路1开1闭,功能 |
|              |                                 | 可自定义,见 OU 参数   |
| 辅助工作电源       | 85~265VAC(或 110~360VDC) ,功耗≤4VA | 交直流通用          |
| 安装方式         | 开孔嵌入安装                          | 开孔尺寸:91mm×45mm |
| 外形尺寸         | 96 mm×48 mm×112mm               |                |
| 使用环境         | -20~60℃, 10~85%, IP30           |                |

#### 三、参数设置及调试

#### 参数表

| 名称 | 功能                          | 默认值及设置范围                     |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| CO | 分流器额定电流(A)                  | 10 (5~9999)                  |
| OU | 继电器工作方式选择                   | 0 (0~2)                      |
|    |                             | 0: OUT1、OUT2 同步,过电流控制        |
|    |                             | 1: OUT1 为过电流控制, OUT2 为欠电流控制; |
|    |                             | 2: OUT1、OUT2 同步,欠电流控制        |
| HI | 过电流设定值(A)                   | 50.0 (0.1~C0)                |
| Hd | 过电流延时时间(秒)                  | 0 (0~999.9)                  |
| LO | 欠电流设定值(A)                   | 20.0 (0~C0)                  |
| Ld | 欠电流延时时间(秒)                  | 0 (0~999.9)                  |
| EC | 复位方式                        | 1(0: 自动, 1: 手动)              |
| 备注 | 以上参数由参数 OU 选择的工作方式确定是否显示和使用 |                              |

- 1. 工作原理: (自动复位方式 EC=0)
- (1) 过电流: 当电流大于过电流设定值 HI 且持续时间大于过电流延时设定时间 Hd, 过电流继电器吸
- 合,当电流小于过电流设定值过电流继电器立即释 放。
- (2) 欠电流: 当电流小于欠电流设定值 L0 且持续

时间大于欠电流延时设定时间 Ld, 欠电流继电器吸合, 当电流大于欠电流设定值欠电流继电器立即释放。

手动复位(EC=1),当电流恢复正常,必须按复位键"ESC",继电器立即复位。

#### 2. 面板操作:

将下部盖板扳下,整个仪表面板如下图:



大窗口显示被测电流,小窗口显示电流整定值。 POWER-电源指示灯,HI-过电流指示灯,LO-欠电流 指示灯,AUTO-自动复位指示灯,MAN-手动复位指示 灯。

"SET": 设置键,每按一次显示参数名称。

"▲": 增加键,按1下数字加1,0~9~0 依次循环。

"▶"为移位键,每按1下,设置位循环右移。

"ESC"复位键/退出键:正常工作时,输出继电器手动复位键,在参数设置时,作为设置退出键。

#### 3. 参数设置方法:

按"SET"键,下层数码管显示参数名称,上层数码管显示该参数值,并且最高位闪烁,按"▲"键和"▶"修改参数,按"SET"键保存修改值,并自动进入下一个参数的设置。如需退出设置状态,按"ESC"即可。无键操作 20 秒后自动退出。

设置注意:过、欠电流参数 HI、L0 ≤ C0, HI>L0, 并且参数设置不允许超过设置范围, 否则上窗口显示"F"不能正常工作, 需再按"SET"键重新设置。 上窗口显示"FULL"表示超量程。

**校零**: 无电流输入而仪表显示不为零, 同时按 "ESC"和"▶"键 3 秒置零。

**蜂鸣器切换控制**:按 "ESC"键 3 秒切换开启或 关闭蜂鸣器声音。报警消音按 "ESC"键。


**手动复位:**工作于手动复位方式时,当被测电流恢复到正常值时,按"ESC"键继电器复位到正常状态。

# 4. 参数设置实例:

分流器为 100A/75mV, 过、欠电流保护均有效,过电流保护值为 80A, 欠电流为 30A, 延时分别为 3 秒、5 秒,过电流定时限,自动复位,复位延时 3 秒,各参数设置如下:

| CO  | OU | HI | Hd | LO | Ld | EC |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 100 | 1  | 80 | 3  | 30 | 5  | 0  |

# 四、端子接线图



| 端子号      | 说 明                   |
|----------|-----------------------|
| 1/2      | 接被测电流信号               |
| 3/4/5    | 输出继电器 OUT2 触点         |
| 6/7/8    | 输出继电器 OUT1 触点         |
| 9/10     | 辅助工作电源(85~265VAC)     |
| 注: OUT1、 | OUT2 继电器受控于参数表中 OU 参数 |


### 五、销售信息

#### 南京英雷科电子技术有限公司

地址:南京市中山北路 281 号虹桥中心 电话: 025-83406361 18951080568

传真: 025-83254398 E-mail: elcmcu@163.com

网站: http://www.elc-mcu.com



过、欠电流保护应用案例